

Návod k použití



FENOPLAST KF

Speciální, bobtnavý svařovací prostředek určený k rychlému konstrukčnímu spojování všech druhů tvrdého PVC.

Návod k použití:

obě lepené (svařované) plochy je potřeba řádně odmastit čistícím prostředkem FENOSOL S 10 UVA. Po našroubování přiloženého nástavce na otevřenou tubu naneste lepidlo v přiměřeném množství na jednu z připravených ploch.

!!! POZOR !!!

Prostředek je velmi agresivní k lepeným plochám, nanášejte opatrně a v odpovídajícím množství.

Poté obě plochy k sobě přitlačte a chvíli pod mírným tlakem podržte.

Ke spojování bílých materiálů se používá lepidlo na bílé PVC.
Na barevné materiály je určeno lepidlo transparentní.

Pro kaširované plochy je určeno lepidlo PMMA.