

Návod k použití



FENOSOL S 20 „UVA“

**speciální čistící prostředek
bez narušujícího účinku**

- má vysoce antistatický účinek;
- vhodný pro všechny profilové povrchy ke konečnému vyčištění ve výrobě a při montáži;
- zvláště vhodný pro povrchy z Renolitu a akrylátu

POSTUP: čistič naneste na měkkou, čistou hadru a povrch řádně vyčistěte.

Balení: plechovky 1 L, 10 ks v kartonu